

**4- Entretien**

- a. Entretien espaces verts
- b. Routes
- c. Déneigement

**BONCONSEIL photos prises en 2023**



Route créée sur terrains privés avec accord verbaux  
Laisse en l'état de dégradation depuis des années




Filet déchiré laissé en l'état depuis des années



Terrain de sports sans entretien

## CREVAILLET



ROUTE COMMUNALE



GOTHARD

Etat de la voirie suite au passage des engins, laissée en état  
LA GRANGE



Plusieurs travaux communaux, route barrée sans arrêté municipal et impossible aux habitants de sortir ou rentrer,

aucune autre solution !!

Une pompe et installation implantée sans autorisation sur un terrain privé, le propriétaire non prévenu

COMPLÉTER CET ESPACE

LE CREY



Déneigement

## LE VILLARD



Un étai tient le toit du bassin dont le pilier central est pourri, situation identique depuis deux ans  
Place centrale du village où les enfants jouent

## ROUTE COMMUNALE LES BAUCHES



Route du Carroley



Route des Bauches



Route des Bauches



Route des Bauches



Route des Bauches

Le bitume est dans cet état tout le long La dégradation date depuis plusieurs années mais le budget alloué au goudron sur Bellentre, historiquement 400 000€ /an ne semble pas du tout respecté. La situation s'empire et quelques sont bouchés mais aucun tronçon n'est refait afin d'éviter une dégradation trop importante qui aura des conséquences très importantes.

Le budget annuel alloué semblerait être de 350 000€, ce chiffre est clairement contesté car le constat de dégradation sur l'entièreté du territoire de Bellentre est mesurable et s'empire de manière flagrante chaque année.

LES COCHES

Station de ski de plus de 6000 lits



Plein centre de la station



Trou béant protégé mais laissé en l'état presque tout l'hiver 2022/2023



Place des carreaux centre commercial  
Laisse en l'état l'hiver



Marches d'escalier dans cet état depuis longtemps  
Mais la fusion n'a rien changé, aucun apport supplémentaire



Voirie du côté Est, proche de la télécabine



Base de main courante en avril 2023



Même endroit en août 2023 soit quatre mois après



Voirie 04/2023



Absence de goudron et d'entretien 04/2023



Eté 2023

## MONTCHAVIN



Route principale de Montchavin 7h45 du matin 8/12/2021, aucun engin n'est passé  
Trois malades en fin de vie au bout de cette voie, aucune notion sécuritaire et prioritaire



Seul le déneigement réalisé par les habitants, aucun engin passé



16h46 entrée du village, route départementale déneigée depuis le début du jour  
Entrée du village dans un état catastrophique



Terrain de sport Montchavin, il était au moins entretenu une fois par an.  
Nous assistons à un délaissement total.



Création de glace suite au passage trop tardif du déneigement à 8h50, décembre 2021



Idem



Barrière cassée tout l'hiver 2021/2022 devant la porte du camion communal  
Pourtant 2mètres de hauteur sur le chemin situé en plein centre du village  
La partie basse du mur en enrochement est l'arrivée des pistes des de Montchavin  
Les agents passent devant, l'état est resté ainsi plus de quatre mois sans sécurisation.



Station de ski ouverte, déglacage de la rue faite par des habitants  
La service ne s'est pas amélioré, il a nettement reculé

## MONTORLIN

Hiver 2022/2023 un véhicule garé sur la route départementale pendant plus d'une semaine suite à une panne. La commune est dotée d'un véhicule fourrière. Stationnement plus d'une semaine sans enlèvement, dangereux pour une station de 10 000lits. La réglementation permet l'enlèvement pour raisons sécuritaires.



Voirie communale amont de Montorlin  
Eté 2023



Plein centre du village  
Eté 2023



Amont lotissement entretien des espaces  
Eté 2023



Entretien



Entretien



Infiltration d'eau sous sol salle Emprin  
Situation qui perdure depuis des mois

## LE PLAN DES FORCHES



Entretien aucun de l'été 2023



Entretien aucun de l'été 2023

## VOIRIES DE MONTAGNE

Bellentre possède des voiries de montagne permettant les accès estivaux aux remontées mécaniques, pour les forestiers, les agriculteurs, les bergers, les chasseurs et propriétaires de restaurants d'altitude.



Protection des pierres en cours d'auto destruction